

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0605	ユソーキ	H3/4	YAH4046C-岡[74]178岡	段付セミトレーラ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
○ 家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	km タコグラフ年月	25,700 kg	L	W	H	馬力	ターボ
				前側:2,920 後側:7,985	2,495		ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ 少 中 多	※地上高:約1,450mm
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 ユソーキ YAH4046C 1991年4月製造							ベット 有 無	
内フック(前2対・後9対) ロープフック19対 大枠内フック20対							クロス張り 有 無	
スタンション穴:前側(前方真中4ヶ所・左右4対)・後側(外9対・真中13対・内6対)							ETC 有 無	
ランディングギヤ:ニットレ製 NLH1001 1991年2月製造							ラジオ 有 無	バックカメラ

外装状態 <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td><td>要交換</td><td>良好 飛石有</td></tr> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	燃料タンク			Fガラス状態	要交換	良好 飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	塗装剥がれ各所あり 	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前 <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> F <input type="checkbox"/> 欠 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズRF 11R22.5 16PR サイズRM 11R22.5 14PR サイズRR 11R22.5 16PR *スノータイヤは表記する	2	2	1	0	2	2	1	1	1	1	1	1
燃料タンク																																			
Fガラス状態	要交換	良好 飛石有																																	
記録簿	有	無																																	
PMマフラ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
S・リミッタ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
2	2	1	0																																
2	2	1	1																																
1	1	1	1																																

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります