

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0568	三菱	H13/3	KK-FK61FLY-750034	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	325,642 km タコグラフ年月 アリ	6,200 kg	L 6,800	W 2,200	H 2,240	馬力 270ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,410 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	一部錆アリ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMD No.W5DA712				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯4灯(蛍光灯) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態 リーフサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
250L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

* <input type="text" value="6"/>	前	* <input type="text" value="6"/>
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
* <input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
F <input type="text" value="3"/> スペア <input type="text" value=""/> R		
サイズF	245/70R19.5	
サイズR	245/70R19.5	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります