





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0604	三菱	R3/1	2PG-FU75HZ-520107	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.1.25	切れ 3,200 km 抹消	11,500 kg	L 9,410	W 2,400	H 2,330 (2,250)	馬力	428ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ				2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気30℃ 設定-29℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W026G90				ベット	(有) 無	庫内32.6℃⇒14℃		
ラッシング2段 ジョルダー4列 庫内灯4灯(LED) フェリーフック2対 床:キーストン					クロス張り	有 (無)	3H稼働		
冷凍機:サーモキング UT1200					ETC	(有) 無			
蝶番・ロックバー・門口・キャッチ:ステン					ラジオ	(有) 無	バックモニター		

外装状態	ハイルーフ	アルミホイール	総輪エアサス	ヘッドライト:LED	サイドバンパー4段(ステン) マーカー右:3ヶ所・左4ヶ所(電球)	タイヤ状態												
燃料タンク	300L+300L		 			1~10、×、欠、で記載												
Fガラス状態	要交換	(良好)				飛石有	<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>	9	前	9				9	9	9	9	9
9	前	9																
9	9	9	9															
9	9	9	9															
記録簿	(有)	無	 			F (10) スペア () R												
PMマフラ	(有)	無				サイズF	295/80R22.5											
証明書	有	無	サイズR	11R22.5														
S・リミッタ	(有)	無	*スノータイヤは表記する															
証明書	有	無																

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります