

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0557	三菱	R3/12	2PG-FS74HZ-522409	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	19,808 km タコグラフ年月 アリ	12,900 kg	L 9,610 W 2,370 H 2,610 (2,550)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.119A8693				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
格納ゲート:極東開発 CG1002M-B3MRA2 No.21T070129N					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="9"/>	前	<input type="text" value="9"/>	
<input type="text" value="9"/>		<input type="text" value="9"/>	
<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>
<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>

F  スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります