

| | | | | | |
|-------|----|-------|-------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| C0600 | 日野 | R1/10 | 2KG-FD2ABG-114889 | アルミ平 | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|----------|------------|------------|----------------------|-----|-------|-----|---|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | | |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | 一時抹消 切れ 抹消 | 356,281 km タコグラフ年月 ナシ | 3,400 kg | L 6,200 | W 2,360 | H 700 (リア:600) | 馬力 | 210ps | ターボ | 有 |
| | | | | | | | 3 | ペダル | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----|---------------|------|-------|----------|----------|-------|---------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 10,900 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | 汚れ | 少 | 中 | 多 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 一部接合部サビ・腐食 | | | | シート破れ | 有 | | 無 | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | トランテックス No.A016F4901 | | | | ベツト | 有 | | 無 | |
| スタンション穴(左右5対・後方1カ所) 内フック10対 床:板 | | | | | クロス張り | 有 | 無 | | |
| | | | | | ETC | 有 | 無 | | |
| | | | | | ラジオ | 有 | 無 | | バックモニター |

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

| |
|-------|
| 燃料タンク |
| 200L |

| |
|-------------------|
| Fガラス状態 |
| 要交換 良好 飛石有 |
| 点キズ多数・一部ヒビ |

| |
|------------|
| 記録簿 |
| 有 無 |

| |
|------------|
| PMマフラ |
| 有 無 |

| |
|-----|
| 証明書 |
| 有 無 |

| |
|------------|
| S・リミッタ |
| 有 無 |

| |
|-----|
| 証明書 |
| 有 無 |

※アオリ内面凹み・キズ 外全体的にキズ

凹み

※アオリ内面凹み・キズ 外全体的にキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 8 | 前 | | 8 |
| | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | |

F **10** スペア R

サイズF 245/80R17.5
サイズR 245/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります