

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0489	ボルボ	R2/2	2DG-KA2TDA1・YV2RT60A0JA834300	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.2.29 切れ 抹消	403,162 km タコグラフ年月 ナシ	11,500 kg	L	W	H	馬力	540ps	ターボ	有
				-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:JOST製							ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無
作業灯1灯(LED)								クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無
								ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無
								ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
									バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 405L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ有

記録簿 有 無
R2年~R5年

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ)

ナンパー台曲がり

スリキズ

アドブル

3300

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	前	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5	4	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F 欠 スペア R

サイズF 315/70R22.5
サイズR 315/70R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります