





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0488	ボルボ	R2/2	2DG-KA2TDA1・YV2RT60A4JA831917	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.3.1	切れ	382,294 km	11,500	L	W	H	馬力	540ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <b>中</b> 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:JOST製						ベツト	<b>有</b> 無	
							クロス張り	有 <b>無</b>	
							ETC	有 <b>無</b>	
							ラジオ	<b>有</b> 無	

外装状態		ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ		サイドバンパー 2段(アルミ)		タイヤ状態			
燃料タンク	405L	ハイルーフ部 修復有			1~10、×、欠、で記載				
Fガラス状態	要交換 <b>良好</b> 飛石有				* <b>3</b>	前	* <b>3</b>		
記録簿	<b>有</b> 無								
PMマフラ	<b>有</b> 無				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	
証明書	有 無								
S・リミッタ	<b>有</b> 無								
証明書	有 無								
						F <b>欠</b> スペア <b>□</b> R			
						サイズF 315/70R22.5			
						サイズR 11R22.5			
						*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります