

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0555	いすゞ	H30/4	2PG-CYJ77C-7001840	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M スムーサー
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	534,494 km タコグラフ年月 ナシ	13,800 kg	L 9,670 W 2,400 H 2,650 (2,570)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ D-LWCKLG0T009850B No.W9DP210				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		バックモニター

<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール</p> <p>燃料タンク 300L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 点キズ・一部ヒビ</p> <p>記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無 H30年~R5年</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)</p> <p>メッキ (Plating): バンパー (Bumper) コーナー (Corner) グリル (Grille) ミラーカバー (Mirror cover) ミラーアーム (Mirror arm) ドアガーニッシュ (Door garnish)</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>前</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 1 スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	2	前	1	1		1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	前	1														
1		1														
2	2	2	2													
2	2	2	2													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります