

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0577	三菱	H31/4	2KG-FK62FZ-601527	クレーン付	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	352,286 km	7,700 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ	6,000	2,180	400	3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	<b>多</b>	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b>	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ				ベット	<b>有</b>	無		
内フック13対 床:板					クロス張り	有	<b>無</b>		
クレーン:タダノ TM-ZE364HP No.41002501134 KD2663 2019年4月 4段 フックイン 2.93t吊					ETC	有	<b>無</b>		
					ラジオ	<b>有</b>	無		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>

記録簿
<b>有</b> 無
R2年~R5年

PMマフラー
<b>有</b> 無
証明書
有 無

S・リミッター
<b>有</b> 無
証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
□		□
5	5	5 5
□	□	□ □

F **2** スペア □ R

サイズF 265/70R19.5  
サイズR 265/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります