



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0619	三菱	R5/8	2RG-FEB80-601726	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 5速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.8.3 切れ 抹消	790 km タコグラフ年月 ナシ	3,000 kg	L 4,450 W 1,970 H 1,870 (1,850)	馬力 150ps ターボ 有 3 ペダル


エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多	* 温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ 有 (無)	外気30℃ 設定-30℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態			日本フルハーフ GME E1G9434			ベット 有 (無)	庫内28℃⇒-13.6℃	
ラッシングレール2段 庫内灯2灯(LED) 床:アルミ縞板						クロス張り 有 (無)	5H稼働	
冷凍機:菱重 TDJS35A-LS No.345400047BL 2023年製 スタンバイ付						ETC 有 (無)		
格納ゲート:新明和 RAK10-6494NL No.S2210002180						ラジオ (有) 無	バックモニター	

外装状態	ヘッドライト:LED				タイヤ状態
燃料タンク	100L				1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有				9 前 9
記録簿	有 (無)				9 9 9 9
PMマフラー	有 (無)				□ □ □ □
証明書	有 (無)				F 10 スペア □ R
S・リミッター	有 (無)				サイズF 225/80R17.5
証明書	有 (無)				サイズR 225/80R17.5



サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)






2100

350

520

430

1300



*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります