

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------|----------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----|-------|-----|---|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | | | | | |
| A0623 | 三菱 | R5/3 | 2KG-FK65F-610442 | ゲート付ウイング | 株式会社 キャリオン | | | | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | | |
| 自家用 営業用 レンタカ 不明 | R7.3.23 | | 切れ 1,318 km 抹消 | 2,350 kg | L 6,230 | W 2,400 | H 2,400 (2,300) | 馬力 | 220ps | ターボ | 有 |
| | | | タコグラフ年月 | ナシ | | | | 3 | ペダル | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----|----------|------|----|--------|----------|---------|---------|
| エンジン状態 | (A) B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 10,910 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | | | 汚れ | (少) 中 多 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | | | シート破れ | 有 (無) | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | パブコ No.22-9C3049 | | | | | | ベツト | (有) 無 | |
| ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板 | | | | | | | クロス張り | 有 (無) | |
| 蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン | | | | | | | ETC | (有) 無 | |
| 格納ゲート:新明和 PRAK10-6495D No.S2208001716 | | | | | | | ラジオ | (有) 無 | バックモニター |

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

| |
|-------|
| 燃料タンク |
| 200L |

| |
|--------------|
| Fガラス状態 |
| 要交換 (良好) 飛石有 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 記録簿 | 有 | (無) |
|-----|---|-----|

| | | |
|-------|-----|---|
| PMマフラ | (有) | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |

| | | |
|--------|---|-----|
| S・リミッタ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | 無 |

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | | |
|----|----|----|----|
| 10 | 前 | 10 | |
| □ | | □ | |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| □ | □ | □ | □ |

F 10 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります