

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0606	いすゞ	H30/4	2PG-FRR90T2-7124037	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.4.15 切れ 抹消	451,905 km タコグラフ年月 ナシ	2,350 kg	L 6,200	W 2,265	H 2,110	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b> 無	外気31℃ 設定-30℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ XV42LOC-U 2018年3月製造				ベット	<b>有</b> 無	庫内28.5℃⇒-11.5℃		
ラッシングレール2段 庫内灯3灯 床:キーストン 90℃ストッパー					クロス張り	有 <b>無</b>	2H稼働		
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 (リモコン・ラジコン)					ETC	<b>有</b> 無			
					ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
点キズ小

記録簿 <b>有</b> 無
H30年~R5年

PMマフラ <b>有</b> 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 <b>無</b>
証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対

工具箱(ステン)

1150  
2015

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
□		□
4	4	4 4
□	□	□ □

F **9** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります