

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0618	三菱	H25/9	TKG-FK72FY-580090	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.11.6		切れ 497,326 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	4,800 kg	L 6,240	W 2,380	H 2,440 (2,300)	馬力	240ps	ターボ 有
								3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 中 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.379C8038				ベツト 有 無				
ラッシング2段 庫内灯2灯(LED) 床:板					クロス張り 有 無				
跳ね上げゲート:新明和 PRAM1-1455 No.S40709733					ETC 有 無				
					ラジオ 有 無				バックモニター

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無
R2年~R5年

PMマフラ
有 無
証明書 有 無

S・リミッタ
有 無
証明書 有 無

看板跡

看板跡

キズ

看板跡

凹み

キズ

凹み多数

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 3対(電球)

バンパー
グリル } メッキ

※庫内灯1灯不灯

1,550

2,320

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
□		□
5	5	5 5
□	□	□ □

F **1** スペア □ R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります