

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0602	日野	H30/3	2DG-FW1AHG-102287	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ 切れ 抹消	616,394 km タコグラフ年月 ナシ	13,500 kg	L 9,660 W 2,390 H 2,670 (2,570)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <b>中</b> 多	※2023年3月			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 <b>無</b>	エンジン交換済			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W084D86-02				ベツト <b>有</b> 無	(走行615,421km時)			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:鉄板					クロス張り 有 <b>無</b>				
観音扉90℃ストッパー					ETC 有 <b>無</b>				
					ラジオ <b>有</b> 無	バックモニター			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
点キズ

記録簿
有 <b>無</b>

PMマフラ
有 <b>無</b>
証明書
有 無

S・リミッタ
<b>有</b> 無
証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	5
4		4
5	5	2 2
3	3	4 4

F **欠** スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります