

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0571	いすゞ	R3/10	2PG-CYL77CA-7005856	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ (切れ) 抹消	118,080 km タコグラフ年月 アリ	12,000 kg	L 9,260 W 2,300 H 2,340 (2,300)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B (C) D E	AC (良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ (少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気21℃ 設定-30℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 TPA4604 No.B070815 2007年10月製造				ベット	(有) 無	庫内22℃⇒-17.5℃	
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯6灯(LED) 床:キーストン 蝶番・ロックバー:ステン					クロス張り	有 (無)	4H稼働	
冷凍機:三菱 TU73EZ-EV No.789700266AL スタンバイ付					ETC	(有) 無		
					ラジオ	(有) 無	バックモニター	

外装状態 アルミホイール 総輪エアサス ヘッドライト:LED

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 左10 右6対(LED)

燃料タンク
400L+400L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
点キズ有

記録簿 (有) 無
R4年

PMマフラ (有) 無
証明書 有 無

S・リミッタ (有) 無
証明書 有 無

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ミラーアーム
ドアガーニッシュ
ステップ

メッキ

扉1枚前開き 1500

看板跡

2120

観音扉 1850

看板跡

2120

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
5	5	4 4
5	5	5 5

F 5 スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります