

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0657	三菱	H29/2	QPG-FS64VZ-522905	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	409,706 km タコグラフ年月 アリ	13,300 kg	L 9,610	W 2,380	H 2,610 (2,550)	馬力	380ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.729A5824				ベツト	<b>有</b> 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <b>無</b>			
					ETC	有 <b>無</b>			
					ラジオ	<b>有</b> 無			バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 **良好** 飛石有

記録簿 **有** 無 R3年

PMマフラ **有** 無 証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無 証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 6対(電球)

キズ 凹み X X

凹み X 凹み X

看板跡

看板跡

スリキズ

スリキズ

メッキ

バンパー コーナ グリル ミラーカバー

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
8		8	
8	8	8	8
8	8	8	8

F **8** スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります