

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0654	三菱	H21/3	BDG-FV50JJR-550533	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	イノマット		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	78,149 km タコグラフ年月 アリ	18,000 kg	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
				-	-	-	3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:横浜車輛工業 No.020-00023						ベツト	有 無	
							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 3対(電球)

燃料タンク 400L

Fガラス状態 要交換 **良好** 飛石有

記録簿 有 **無**

PMマフラ **有** 無

証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無

証明書 有 無

後付けミラーサビ スリキズ

フロントパネル飛石多数

コーナグリルミラー メッキ

工具箱破損

看板跡 点キズ多数

キズ

ラダーサビ マーカーランプ欠 フェンダーカバー外れ

看板跡

工具箱破損

工具箱破損

ステップ:キズ

マーカーランプ球切れ

塗装剥がれ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
5	5	5 5
2	2	2 2

F **2** スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります