





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0476	三菱	H16/11	PJ-FK61FKZ-770061	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	231,787 km タコグラフ年月 アリ	6,900 kg	L 5,550	W 2,220	H 400	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,410 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	<input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	クレーン:ユニック URU375 No.F126643 2004年11月				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有	無		
5段 ラジコン フックイン ロープ穴5対 スタンション3対 床:鉄板					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有	無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	無		

外装状態	リーフサス	ヘッドライト:ハロゲン	※全体的サビ・キズ有		サイドバンパー	2段(鉄)	マーカー	3対(電球)	タイヤ状態													
燃料タンク	200L		 		<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				7	前	6				4	4	6	4				
7	前	6																				
4	4	6	4																			
Fガラス状態	要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有	 		F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 265/70R19.5 サイズR 265/70R19.5																
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	キズ多数		*スノータイヤは表記する																	
PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無																				
証明書	有	無																				
S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無																				
証明書	有	無																				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります