

|       |    |       |                   |       |            |
|-------|----|-------|-------------------|-------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式    | 型式・車体番号           | 架装形状  |            |
| C0674 | 日野 | H28/5 | QKG-FE7JLAG-12297 | クレーン付 | 株式会社 キャリオン |

|                            |                |                             |          |            |            |          |     |       |     |   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------|------------|------------|----------|-----|-------|-----|---|
| 前使用者                       | 車検有効期限         | 走行距離(km)                    | 積載量      | 荷台寸法(mm)   |            |          | T/M | 6速    |     |   |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | 検切れ (切れ)<br>抹消 | 254,638 km<br>タコグラフ年月<br>アリ | 7,200 kg | L<br>5,600 | W<br>2,230 | H<br>390 | 馬力  | 260ps | ターボ | 有 |
|                            |                |                             |          |            |            |          | 3   | ペダル   |     |   |

|   |             |    |          |      |    |        |          |             |         |
|---|-------------|----|----------|------|----|--------|----------|-------------|---------|
| エンジン状態                                  | A B (C) D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 10,400 円 | キャブ内部       | 備考      |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                       | ナシ          |    |          |      |    |        |          | 汚れ 少 中 (多)  |         |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)                | 錆アリ         |    |          |      |    |        |          | シート破れ (有) 無 |         |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態                        | イカリヤボディ     |    |          |      |    |        |          | ベツト (有) 無   |         |
| 内フック7対 スタンション(外:7対 内:5対) 作業灯2灯(LED) 床:板 |             |    |          |      |    |        |          | クロス張り 有 (無) |         |
| クレーン:タダノ TM-ZE364HR No.410-025-01134    |             |    |          |      |    |        |          | ETC 有 (無)   |         |
| 4段 ラジコン フックイン 2.93t吊                    |             |    |          |      |    |        |          | ラジオ (有) 無   | バックモニター |

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

|       |
|-------|
| 燃料タンク |
| 200L  |

|              |
|--------------|
| Fガラス状態       |
| 要交換 良好 (飛石有) |
| 点キズ          |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 記録簿 | 有 | (無) |
|-----|---|-----|

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| PMマフラ | (有) | 無 |
| 証明書   | 有   | 無 |

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| S・リミッタ | (有) | 無 |
| 証明書    | 有   | 無 |

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 4 | 前 | 4   |
|   |   |     |
| 4 | 4 | 4 4 |
|   |   |     |

F 9 スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります