

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0648	三菱	R5/7	2KG-FS70HZ-540188	クレーン付セーフティ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.7.24	切れ	1,868 km	10,200	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	7,780	2,470		3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態				花見台 SF252MA No.49680				ベツト	(有) 無
スタンション穴1対 床フック(外6対・内1対) 作業灯2灯(電球) 床:板								クロス張り	有 (無)
クレーン:ユニック URG504 No.G503101 2022年11月製造								ETC	有 (無)
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊 ウインチ付								ラジオ	(有) 無

外装状態 アルミホイール リーフサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	-----

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 5対(電球)

自動歩み板

バンパー
コーナー
グリル
ミラー

メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10	
10		10	
10	10	10	10
10	10	10	10

F 10 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります