





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
	UD	R4/11	2RG-BRR90T2-7003146	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.11.27 切れ 抹消	236 km タコグラフ年月 アリ	2,500 kg	L 6,210	W 2,410	H 2,390 (2,290)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,130 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS W6DU619						ベツト	(有) 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板							クロス張り	有 (無)	
							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態		ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		タイヤ状態	
燃料タンク	200L	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 3対(LED)		1~10、×、欠、で記載	
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有	 		<input type="checkbox"/> 10 前 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
記録簿	有 (無)			<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
PMマフラ	(有) 無	 		F <input type="checkbox"/> 10 スペア <input type="checkbox"/> R	
証明書	有 無			サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5	
S・リミッタ	(有) 無				
証明書	有 無				

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります