

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0477	日野	H29/12	2KG-FD2ABA-101880	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ (切れ) 抹消	449,613 km タコグラフ年月 ナシ	2,850 kg	L 6,230	W 2,400	H 2,400 (2,310)	馬力 210ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<b>中</b>	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<b>無</b>		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No7X9C2830				ベツト	<b>有</b>	無		
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(電球) 床:板					クロス張り	有	<b>無</b>		
					ETC	有	<b>無</b>		
					ラジオ	<b>有</b>	無	バックモニター	

外装状態 ハイルーフ リーフサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
要リペア

記録簿
<b>有</b> 無
H30年~R4年

PMマフラ
<b>有</b> 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 <b>無</b>
証明書
有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<b>3</b>	前	<b>2</b>	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F <b>2</b> スペア		R	
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります