

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0667	東急	H19/8	TF36H2C3改-81036	Vカットセミトレーラ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	検切れ (切れ) 抹消	km	28,000 kg	L	W	H	馬力
	タコグラフ年月			11,140	2,490	-	ターボ
							ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 東急車輛 TF36H2C3 No.TF36H2C3-81036							ベツト	有 無
内フック13対 スタンション穴22対 床:板							クロス張り	有 無
							ETC	有 無
							ラジオ	有 無

外装状態 アルミホイール エアサス リフトアクスル無			燃料タンク				※錆多数				サイドバンパー 4段(鉄) マーカー 5対(LED)				タイヤ状態			
			※床板めくれ								1~10、×、欠、で記載							
Fガラス状態			要交換				良好				飛石有				前			
記録簿			(有)				無				3				3			
H24年~R5年											3				3			
PMマフラ			有				無				3				3			
証明書			有				無				3				3			
S・リミッタ			有				無				3				3			
証明書			有				無				3				3			
											F				欠			
															スペア			
															R			
															サイズRF			
															11R22.5			
															サイズRM			
															11R22.5			
															サイズRR			
															11R22.5			
															*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります