

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0719	三菱	R6/1	2PG-FU74HZ-545715	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.1.29 切れ 抹消	1,048 km タコグラフ年月 ナシ	12,600 kg	L 9,350 W 2,270 H 2,300 (2,240)	馬力 428ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多	* 温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ 有 (無)	外気15℃ 設定-35℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態			矢野特殊自動車 TPH9938-1 No.B230716 2023年12月製			ベット 有 (無)	庫内15.3℃⇒-31.7℃	
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン エバ下(H:2,100)						クロス張り 有 (無)	3H稼働	
蝶番・ロックバー・門口:ステン						ETC 有 (無)		
冷凍機:菱重 TU100SB No.383100545BL 2023年製 スタンバイ付						ラジオ 有 (無)	バックモニター	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
400L+400L



Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有 (無)
-----	-------



PMマフラ	(有) 無
証明書	有 無

S・リミッタ	(有) 無
証明書	有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(電球)

バンパー
コーナー
グリル } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

	10	前	10	
10	10	10	10	
10	10	10	10	

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります