





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0739	三菱	R6/2	2PG-FS74HZ-547431	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.2.8	切れ	946 km	13,900	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	9,610	2,400	(2,560)	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 23W-08206						ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載															
燃料タンク 300L+200L	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)		<table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="10"/></td> <td>前</td> <td><input type="text" value="10"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="10"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="10"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="10"/></td> <td><input type="text" value="10"/></td> <td><input type="text" value="10"/></td> <td><input type="text" value="10"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="10"/></td> <td><input type="text" value="10"/></td> <td><input type="text" value="10"/></td> <td><input type="text" value="10"/></td> </tr> </table>	<input type="text" value="10"/>	前	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>		<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>
<input type="text" value="10"/>	前	<input type="text" value="10"/>															
<input type="text" value="10"/>		<input type="text" value="10"/>															
<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>														
<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>														
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有			F <input type="text" value="10"/> スペア <input type="text" value=""/> R サイズF 245/70R19.5 サイズR 275/80R22.5 *スノータイヤは表記する														
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無																	
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無	バンパー } コーナー } メッキ グリル } ミラー }																
証明書 有 無																	
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無																	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります