

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0637	いすゞ	H29/5	QPG-CYJ77B-7007010	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M スムーサー
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	607,872 km タコグラフ年月 ナシ	13,900 kg	L 9,600 W 2,400 H 2,660 (2,570)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	※シートカバー破れ			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ <input checked="" type="radio"/> 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ DKL No.W9DM033				ベツト <input checked="" type="radio"/> 無				
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り <input checked="" type="radio"/> 無				
					ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
					ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 無
H29年~R5年

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

サイドバンパー 2段(アルミ)

凹み

キズ

フロントパネ

凹み

バンパー

コーナー

グリル

ミラー

ドアノブ

メッキ

エンドキャップ欠

バンパー膨らみ

凹み

スリキズ

スリキズ

凹み

エンドキャップ欠

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
7		7
5	5	5 5
6	6	6 6

F 1 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります