

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
C0743	日野	R4/2	2KG-FD2ABG-127964	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.2.20	切れ 52,335 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	2,250 kg	L 6,280	W 2,250	H 2,110	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ 有 無	外気21℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.V082H54-01			ナシ				ベット 有 無	庫内17.5℃⇒-15.2℃
ラッシング2段 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン	ナシ			ナシ				クロス張り 有 無	3H稼働
冷凍機:菱重 TDJS50A-L2 No.145701127BL	ナシ			ナシ				ETC 有 無	
格納ゲート:新明和 TRAK10-6495D No.S2111002692	ナシ			ナシ				ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無
R4年~R6年

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
□		□
7	7	7 7
□	□	□ □

F 10 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります