

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0733	三菱	H30/6	2PG-FS74HZ-502947	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.10.3	切れ 591,676 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	13,500 kg	L 9,630	W 2,400	H 2,650 (2,550)	馬力	394ps	ターボ 有
							2	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ 少 <b>中</b> 多	※スピーカーカバー外れ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 縦ネダ各所サビ・クロスメンバーサビ・接合部各所サビ腐食							シート破れ <b>有</b> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.859A5669						ベツト <b>有</b> 無		
ラッシングレール2段 内フック(右9カ所・左10カ所) 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り 有 <b>無</b>		
							ETC <b>有</b> 無		
							ラジオ <b>有</b> 無	バックモニター	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有** 点キズアリ

記録簿 有 **無**

PMマフラー **有** 無 証明書 有 無

S・リミッター **有** 無 証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(電球)

タイヤ状態  
1~10、×、欠、で記載

6	前	6	
6		6	
2	2	2	1
1	1	1	1

F **2** スペア  R  
サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります