

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0757	日野	H31/2	2DG-FW1AHG-107707	アルミ平	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M プロシフト
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.3.3 切れ 抹消	144,381 km タコグラフ年月 アリ	14,400 kg	L 9,500 W 2,400 H 200	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	相互車体 AB07X-0059				ベツト	有 無			
内フック(前後3対・左右11対) スタクション穴5対 作業灯2灯(LED) 床:板(二重張り)					クロス張り	有 無			
					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無			バックモニター

<p>外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 300L+200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 無 R3年</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 8対(LED)</p> <p>キャブラインシール</p> <p>※工具箱(一体型)</p> <p>メッキ</p> <p>作業灯</p> <p>スリキズ</p> <p>※床板二重張り(反り有)</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>前</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>* 5</td> <td></td> <td>* 5</td> </tr> <tr> <td>* 2</td> <td>* 3</td> <td>* 3 * 4</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7 7</td> </tr> </table> <p>F 5 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	7	前	7	* 5		* 5	* 2	* 3	* 3 * 4	7	7	7 7
7	前	7												
* 5		* 5												
* 2	* 3	* 3 * 4												
7	7	7 7												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります