

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0779	日野	H30/9	2DG-FW1AHG-104868	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	198,979 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,640	W 2,400	H 2,650 (2,570)	馬力 380ps	ターボ 有	3 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <b>中</b> 多					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>				
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ D-LWCKLGOT009825B No.W9D0835				ベット	<b>有</b> 無				
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <b>無</b>				
					ETC	有 <b>無</b>				
					ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
点キズあり

記録簿
<b>有</b> 無
H30年~R4年

PMマフラ
<b>有</b> 無
証明書
有 無

S・リミッタ
<b>有</b> 無
証明書
有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(LED)

スリキズ 看板跡

メッキ 字公式 塗装剥がれ 塗装剥がれ

※シャーシ:赤塗装

キズ 凹み

スリキズ

スリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	1	
* 2		* 2	
* 2	* 2	* 2	* 2
* 1	* 1	* 2	* 2

F **1** スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

※スペアタイヤパンク(エア抜)

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります