





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0751	いすゞ	R2/2	2PG-CYJ77C-7010222	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	520,214 km タコグラフ年月 ナシ	13,600 kg	L 9,670	W 2,400	H 2,650 (2,570)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	下回り錆アリ				シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 19W-10069				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有	無		
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ETC	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	無		バックモニター

外装状態		ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED		サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)		タイヤ状態									
燃料タンク	300L+300L					1~10、×、欠、で記載									
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	↑ スカート凹み				<table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="3"/></td> <td>前</td> <td><input type="text" value="3"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="3"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="3"/></td> </tr> </table>		<input type="text" value="3"/>	前	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="3"/>		
<input type="text" value="3"/>	前	<input type="text" value="3"/>													
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="3"/>													
飛石小						<table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="2"/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td><input type="text" value="2"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="3"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> </tr> </table>		<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>												
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>												
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無					F <input type="text" value="3"/> スペア <input type="text" value=""/> R									
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バンパー コーナー ミラー } メッキ					サイズF 245/70R19.5								
証明書	有 無						サイズR 245/70R19.5								
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無														
証明書	有 無					*スノータイヤは表記する									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります