

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
D0771	いすゞ	H30/8	2PG-FRR90T2-7131287	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.8.30		212,097 km	2,400 kg	L 6,220	W 2,260	H 2,260 (2,090)	馬力	240ps	ターボ	有
	切れ 抹消		タコグラフ年月	アリ				2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	* 温度設定			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無	外気24℃ 設定-32℃			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ GLF E5G4849				ベツト	有 無	庫内22℃⇒-17℃			
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン					クロス張り	有 無	3H稼働			
冷凍機:デンソー FDS DS42CN					ETC	有 無	バックモニター			
格納ゲート:極東開発 CG1002K-3MRA2 No.18T078505N					ラジオ	有 無	ドラレコ			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L





Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
小 2ヶ所

記録簿 有 無
R2年~R6年

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(電球)

凹み(左右)
x
x

ゴム止め外れ

スリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
□		□
4	4	4 4
□	□	□ □

F **欠** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります