



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0766	三菱	R6/2	2PG-FS74HZ-*****	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.2.26 切れ 抹消	1,101 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,620 W 2,410 H 2,650 (2,560)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ 有 (無)		
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス						ベツト (有) 無		
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板						クロス張り 有 (無)		
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン						ETC 有 (無)		
						ラジオ (有) 無		
						バックモニター		


外装状態	ハイルーフ	アルミホイール	リアエアサス	ヘッドライト:LED
燃料タンク	200L+300L			
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有			
記録簿	有	(無)		
PMマフラ	(有)	無		
証明書	有	無		
S・リミッタ	(有)	無		
証明書	有	無		




バンパー
コーナー
グリル
ミラー



サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)
工具箱(ステン)



メッキ



タイヤチェーン吊

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9		前	9	
9			9	
9	9		9	9
9	9		9	9

F 10 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります