





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0783	いすゞ	R4/12	2RG-FRR90T2-7183105	ゲート付保冷ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.12.26 切れ 抹消	12,856 km タコグラフ年月 アリ	2,050 kg	L 6,240	W 2,200	H 2,350 (2,240)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,230 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ RMT No.W4D6721				ベット	有 無			
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 無			
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ETC	有 無			
格納ゲート:極東開発 CG1002M-3MRA2 No.22T078580N					ラジオ	有 無			バックモニター

<p>外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 100L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	  <p>サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 5対(LED)</p> <p>サイドバンパーリアフェンダー曲がり</p> <p>サイドバンパーステーズレ</p>   <p>タイヤチェーン吊(左右)</p> <p>工具箱(ステン)</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	8	前	8				8	8	8	8				
8	前	8														
8	8	8	8													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります