





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0793	三菱	R6/3	2PG-FU74HZ-*****	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.3.25 切れ 抹消	1,630 km タコグラフ年月 アリ	12,900 kg	L 9,360	W 2,270	H 2,300 (2,240)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気30℃ 設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊				ベツト	(有) 無	庫内33℃⇒-20℃		
ラッシング2段 ジョルダ4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン					クロス張り	有 (無)	3H稼働		
冷凍機:菱重					ETC	有 (無)			
スタンバイ付					ラジオ	(有) 無	バックモニター		

外装状態	ハイルーフ	アルミホイール	リアエアサス	ヘッドライト:LED		タイヤ状態
燃料タンク	300L+300L					1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有					9 前 9
記録簿	有 (無)					9 9 9 9
PMマフラ	(有) 無					9 9 9 9
証明書	有 無					F 10 スペア R
S・リミッタ	(有) 無					サイズF 275/80R22.5
証明書	有 無					サイズR 275/80R22.5
 						*スノータイヤは表記する
 						

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります