

|                          |         |      |                      |          |            |            |            |     |       |     |   |
|--------------------------|---------|------|----------------------|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-----|---|
| HPNo.                    | 車名      | 年式   | 型式・車体番号              | 架装形状     |            |            |            |     |       |     |   |
| A0746                    | 三菱      | R6/3 | 2KG-FK65F-611018     | ウイング     | 株式会社 キャリオン |            |            |     |       |     |   |
| 前使用者                     | 車検有効期限  |      | 走行距離(km)             | 積載量      | 荷台寸法(mm)   |            |            | T/M | 6速    |     |   |
| 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | R8.3.27 |      | 切れ<br>1,017 km<br>抹消 | 2,750 kg | L<br>6,200 | W<br>2,400 | H<br>2,400 | 馬力  | 220ps | ターボ | 有 |
|                          |         |      | タコグラフ年月              | ナシ       |            |            |            | 3   | ペダル   |     |   |

|                                  |                  |    |          |      |    |        |          |             |         |
|----------------------------------|------------------|----|----------|------|----|--------|----------|-------------|---------|
| エンジン状態                           | (A) B C D E      | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 10,910 円 | キャブ内部       | 備考      |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                | ナシ               |    |          |      |    |        |          | 汚れ (少) 中 多  |         |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)         | ナシ               |    |          |      |    |        |          | シート破れ 有 (無) |         |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態                 | 日本トレクス 23W-04231 |    |          |      |    |        |          | ベツト (有) 無   |         |
| ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板 |                  |    |          |      |    |        |          | クロス張り 有 (無) |         |
|                                  |                  |    |          |      |    |        |          | ETC 有 (無)   |         |
|                                  |                  |    |          |      |    |        |          | ラジオ (有) 無   | バックモニター |

|        |   |              |   |                                    |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--------|---|--------------|---|------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 外装状態   |   | リアエアサス       |   | ヘッドライト:ディスチャージ                     |  | タイヤ状態  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 燃料タンク  |   | 200L         |   | サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)       |  | 1~10、×、欠、で記載   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Fガラス状態 |   | 要交換 (良好) 飛石有 |   | メッキ                                |  | <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |  | 9 | 前 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| 9      | 前 | 9            |   |                                    |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|        |   |              |   |                                    |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 9      | 9 | 9            | 9 |                                    |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|        |   |              |   |                                    |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 記録簿    |   | 有 (無)        |   | バンパー<br>コーナー<br>グリル<br>ミラー<br>ステップ |  | F 10 スペア R   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| PMマフラー |   | 有 (無)        |   | メッキ                                |  | サイズF 225/80R17.5   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 証明書    |   | 有 (無)        |   | メッキ                                |  | サイズR 225/80R17.5   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| S・リミッタ |   | 有 (無)        |   | メッキ                                |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 証明書    |   | 有 (無)        |   | メッキ                                |  | *スノータイヤは表記する   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります