

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0806	三菱	R2/2	2KG-FK65F-605456	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	208,135 km タコグラフ年月 アリ	2,350 kg	L 6,370 W 2,120 H 1,900 (1,890)	馬力 220ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ		ナシ		汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ		ナシ		シート破れ <input checked="" type="radio"/> 無	外気35℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ XV82LOC-T No.F202784 2020年2月製			ナシ		ナシ		ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	庫内37℃⇒-3.5℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) 床:アルミ縞板	ナシ			ナシ		ナシ		クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	2H稼働
格納ゲート:極東開発 G1002K-B3MRA2 No.20T108765N	ナシ			ナシ		ナシ		ETC <input checked="" type="radio"/> 無	※ラジオ入り悪い
	ナシ			ナシ		ナシ		ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(電球)

看板跡(左右)

テールレンズ割れ

※観音90℃ストップパー付

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	3	前	<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
4	4	4	4	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F 3 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります