

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0823	トレクス	未登録	VFR242EU002	冷凍セミトレーラー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
自家用 営業用 レンタカ 不明	未登録	切れ 抹消	km 21,400	L 12,620	W 2,280	H 2,250 (2,180)	馬力	ターボ
		タコグラフ年月	kg				ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス VFR242EU No.VFR242EU002 2024年3月製							ベツト	有 無
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン							クロス張り	有 無
ランディングギヤ:ニットレ製							ETC	有 無
冷凍機:菱重 TFV2000E							ラジオ	有 無

<p>外装状態 リフトアクスル エアサス</p> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>200L</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	燃料タンク	200L	Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	<p>サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(LED)</p> <p>リフトアクスル</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>F 10 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 11R22.5 サイズR 11R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	10	10	10	10	10	10	10	10
燃料タンク																													
200L																													
Fガラス状態																													
要交換 良好 飛石有																													
記録簿	有	無																											
PMマフラ	有	無																											
証明書	有	無																											
S・リミッタ	有	無																											
証明書	有	無																											
10	10	10	10																										
10	10	10	10																										

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります