

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状								
C0813	日野	H15/2	KK-FD1JKEA-10725	クレーン付	株式会社 キャリオン							
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.3.27		切れ	421,832 km	2,650	L	W	H	馬力	205ps	ターボ	無
			抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	5,040	2,140	400	3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,710 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有		無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	タダノ TM-ZR304 No.310-140-10310				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有		無	
4段ラジコンフックイン					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
内フック5対 床:鉄板					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有		無	
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有		無	

外装状態	リーフサス	ヘッドライト:ハロゲン	天井凹み・サビ	マーカー	右4、左3対(電球)	タイヤ状態
燃料タンク	200L					1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有	キャブ・ボデー凹みキ			* <input type="checkbox"/> 4 前 * <input type="checkbox"/> 4
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> 4 * <input type="checkbox"/> 4
	H26年~R6年		鳥居アングル		凹み・亀裂	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無				F <input type="checkbox"/> 4 スペア <input type="checkbox"/> R
証明書	有	無	開き止め破損		S/B曲がり左右	サイズF 225/90R17.5
S・リミッタ	有	無				サイズR 225/90R17.5
証明書	有	無				*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります