



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0820	三菱	R6/4	2PG-FS74HZ-*****	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.4.24 切れ 抹消	1,105 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,610 W 2,410 H 2,650 (2,560)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル


エンジン状態	Ⓐ B C D E	AC	⓪ 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	⓪ 少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 ⓪ 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス				ベツト	⓪ 有 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯(LED) 床:板					クロス張り	有 ⓪ 無			
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン					ETC	有 ⓪ 無			
					ラジオ	⓪ 有 無			バックモニター

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態
燃料タンク	200L+300L		Fガラス状態		要交換 ⓪ 良好 飛石有	
記録簿	有	⓪ 無	PMマフラ		⓪ 有 無	9 前 9
証明書	有	無	S・リミッタ		⓪ 有 無	9 9 9 9
	有	無				9 9 9 9
			F		⓪ 10 スペア	⓪ R
			サイズF		245/70R19.5	
			サイズR		245/70R19.5	
						*スノータイヤは表記する


バンパー
コーナー
グリル
ミラーカ
パー

メッキ



工具箱(ステン)



タイヤチェーン吊(左右)

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります