

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0752	いすゞ	R2/2	2PG-CYJ77C-7009948	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	454,411 km タコグラフ年月 ナシ	13,600 kg	L 9,670	W 2,400	H 2,650 (2,570)	馬力 380ps 3	ターボ 有 ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジン下部オイル滲みアリ						汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	※センターコンソール外れ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 19W-09158						ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	ヘッドライト:LED	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(電球)	タイヤ状態												
燃料タンク	300L+300L				1~10、×、欠、で記載												
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有			<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>前</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	2	前	2	2		2	1	1	1	1	2	2
2	前	2															
2		2															
1	1	1	1														
2	2	2	2														
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無	バンパー コーナー ミラー	凹み	F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R												
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	メッキ	凹み	サイズF 245/70R19.5												
証明書	有	無		キズ	サイズR 245/70R19.5												
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無			*スノータイヤは表記する												
証明書	有	無															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります