

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0664	三菱	R2/10	2KG-FK65F-605188	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	323,995 km タコグラフ年月 アリ	2,500 kg	L 6,180 W 2,400 H 2,410 (2,320)	馬力 220ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.20W-02411				ベツト	<b>有</b> 無			
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <b>無</b>			
跳ね上げゲート:極東開発 G21002E-B3MRA2 No.20T020263N					ETC	<b>有</b> 無			
					ナビ	<b>有</b> 無			バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク	200L
Fガラス状態	要交換 良好 <b>飛石有</b> 飛石小
記録簿	<b>有</b> 無
R5年	
PMマフラ	有 無
証明書	有 <b>無</b>
S・リミッタ	有 無
証明書	有 <b>無</b>

1,570mm  
2,350mm

飛石多数

サイドバンパー 2段(アルミ)

看板跡

サビ

サイドバンパー角:曲がり

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3	前	3
3	3	3 3
F 10	スペア	R
サイズF	225/80R17.5	
サイズR	225/80R17.5	

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります