



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0804	日野	R5/8	2DG-FW1AHC-123321	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M プロシフト
自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	223 km タコグラフ年月 アリ	13,800 kg	L 9,660 W 2,400 H 2,680 (2,580)	馬力 380ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W039K44				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		バックモニター



外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	ヘッドライト:LED
燃料タンク	300L+200L		
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(電球)

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカ
バー

メッキ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
<input type="text" value="9"/>	前	<input type="text" value="9"/>	
<input type="text" value="9"/>		<input type="text" value="9"/>	
<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>
<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>
F	<input type="text" value="10"/> スペア	<input type="text" value=""/>	R
サイズF	245/70R19.5		
サイズR	245/70R19.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります