

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0788	いすゞ	H29/11	TKG-FRR90T2-7113991	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	500,442 km タコグラフ年月 ナシ	2,600 kg	L 6,220	W 2,270	H 2,100 (2,080)	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気30℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ H171068 2017年6月製							ベット 有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内25℃⇒-14℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) 床:アルミ縞板								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働
格納ゲート:極東開発 CG1002H-B3MRA2 No.17T 058788N								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
H30年~R4年

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(LED)

バンパー
コーナー
グリル
ミラー } メッキ

※フロントパネル・バンパー飛石

ストッパー
※レバー固着上らない

凹み

看板跡(左右)

亀裂・曲がり

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	前	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F 4 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります