





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0822	三菱	R6/4	2PG-FS74HZ-*****	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.4.24	切れ 1,080 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,620	W 2,410	H 2,650 (2,560)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス							ベツト (有) 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 (無)	
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								ETC 有 (無)	
								ラジオ (有) 無	バックモニター

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態																
燃料タンク	200L+300L		 			1~10、×、欠、で記載																
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有		 			<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td colspan="2">前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td colspan="2"></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>	9	前		9	9			9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	前		9																			
9			9																			
9	9	9	9																			
9	9	9	9																			
記録簿	有	(無)	バンパー コーナー グリル ミラー } メッキ			F 10 スペア R																
PMマフラ	(有)	無	タイヤチェーン吊 工具箱(ステン)			サイズF 245/70R19.5																
証明書	有	無	タイヤチェーン吊			サイズR 245/70R19.5																
S・リミッタ	(有)	無				*スノータイヤは表記する																
証明書	有	無																				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります