

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0827	いすゞ	H18/12	ADG-FRR90K3S-7002327	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スーマーF		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	10,272 km タコグラフ年月 ナシ	3,350 kg	L 6,220	W 2,230	H 2,380 (2,280)	馬力	190ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W6DF187							ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無
ラッシングレール1段 内フック5対 庫内灯(電球) 床:板								クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無
								ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無
								ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ハロゲン		燃料タンク 100L		サイドバンパー 2段(アルミ)		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載					
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		5 前 5		5 5 5 5		F <input checked="" type="radio"/> 5 スペア <input type="radio"/> R	
S・リミッタ 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無		PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		証明書 有 <input type="radio"/> 無		5 5 5 5		5 5 5 5		サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5	
記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		証明書 有 <input type="radio"/> 無		証明書 有 <input type="radio"/> 無		*スノータイヤは表記する					

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります