

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0835	三菱	H17/3	PA-FK61FK-711422	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	311,414 km タコグラフ年月 ナシ	3,150 kg	L 6,220	W 2,240	H 2,330 (2,220)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイル漏れ有				汚れ	少	中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有		無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ DMC No.W5DR860				ベツト	有		無	
ラッシング2段 内フック6対 庫内灯5灯(電球3灯・LED1灯・蛍光灯1灯) 床:板					クロス張り	有	無		
					ETC	有	無		
					ラジオ	有		無	

<p>燃料タンク</p> <p>200L</p> <p>Fガラス状態</p> <p>要交換 良好 飛石有</p> <p>小 多数</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>外装状態 アルミホイール リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ</p> <p>フロントパネル凹み</p> <p>サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 4対(電球)</p> <p>鳥居全面コーキング跡有</p> <p>ミラー グリル コーナ バンパー } メッキ</p> <p>ミラー固定しない</p> <p>※床ササクレ有</p> <p>※マーカー:右1ヶ所・左3ヶ所不灯</p> <p>テールライト不灯</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>前</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F 3 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	3	前	3				3	3	3 3			
3	前	3												
3	3	3 3												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります