



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A0844	三菱	R6/5	2PG-FS74HZ-547983	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.5.26		1,101 km	14,000 kg	L 9,620	W 2,410	H 2,650 (2,560)	馬力	394ps	ターボ	有
	切れ	タコグラフ年月	アリ					2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態				日本トレクス 24W-01123				ベツト	(有) 無
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り	有 (無)
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								ETC	有 (無)
								ラジオ	(有) 無
									バックモニター


外装状態		ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED	
燃料タンク	200L+300L		
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有		
記録簿	有	(無)	
PMマフラ	(有)	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	(有)	無	
証明書	有	無	




バンパー
コーナー
グリル
ミラー



サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)
工具箱(ステン)



メッキ



タイヤチェーン吊

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9		9
前		9
9	9	9
9	9	9

F 10 スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります