


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0828	三菱	R6/8	2PG-FS74HZ-548756	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.8.25 切れ 抹消	1,108 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,620 W 2,410 H 2650 (2570)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<b>少</b> 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 24W-01131				ベツト	<b>有</b> 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <b>無</b>			
丁番・キャッチ・ロックバー:ステン					ETC	有 <b>無</b>			
					ラジオ	<b>有</b> 無			バックモニター


外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED	
燃料タンク	200L+300L				
Fガラス状態	要交換 <b>良好</b>	飛石有			
記録簿	有	無			
PMマフラ	<b>有</b>	無			
証明書	有	無			
S・リミッタ	<b>有</b>	無			
証明書	有	無			

サイドバンパー 段() マーカー 対()





バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラー

メッキ



工具箱(ステン)





タイヤチェーン吊り(左右)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9		9
前		9
9	9	9
9	9	9

F **10** スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります