

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0829	三菱	R6/5	2PG-FS74HZ-*****	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.5.25 切れ 抹消	1,709 km タコグラフ年月 アリ	12,400 kg	L 9,380 W 2,280 H 2,420 (2,380)	馬力 394ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多	* 温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ 有 (無)	外気31℃ 設定-35℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊自動車						ベット (有) 無	庫内34℃⇒-14℃	
ラッシングレール3段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン						クロス張り 有 (無)	3H稼働	
冷凍機:菱重						ETC 有 (無)		
格納ゲート:極東開発						ラジオ (有) 無	バックモニター	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラーカバー } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9	
9		9	
9	9	9	9
9	9	9	9

F  10  スペア  R

サイズF 265/70R19.5  
サイズR 265/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります